



УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель
 межведомственной рабочей группы
 С.Ю. Акульшин
 февраль 2021г.

Акт обследования
 объекта приоритетного социально-значимого
 к паспорту доступности
 №

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **СП ГБОУ СОШ «О.ц» с. Печинено**
 1.2. Адрес объекта **446635, Самарская область, Богатовский район, с. Печинено, ул. Зеленая, 24**
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этажей, 360 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 2785 кв. м
 1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта 2014 г.
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _____
 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Печинено муниципального района Богатовский Самарской области**
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **446635, Самарская область, Богатовский район, с.Печинено, ул. Зеленая, 33**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **Маршрутный автобус «Богатое-Печинено», остановка «Печинено»**
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**
 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет**
 Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ -И (О,Г,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ -И (Г,У); ДЧ-И (С,О); ВНД(К)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП -(О,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП -И (Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП -И (О,Г,У,К)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **СП ГБОУ СОШ «О.п» с.Печинено ДЧ-И (О,Г,У,С), ВНД(К)**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступность входной группы для инвалидов К.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДП -И(К)**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Анкета обследования № 1 от 15 февраля 2021 г. приоритетного социально-значимого объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Директор ГБОУ СОШ «О.ц.» с. Печинено
муниципального района Богатовский
Самарской области



Л.В. Рыбникова